

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス		平成26年6月	KQG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-11721-A	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
502,789km	410PS/302KW	A/T エスコット 12速		エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト（種類）	－	H I D
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 400L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有（R1/8）

タイヤ残量			
単位：mm			
	3	4	
	－	－	
8	8	8	7
－	－	－	－
スベア		－	－

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	－	－	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
－	－	－	－
スベア		－	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	「HP-1300C」	平成25年
【備考】第5輪荷重11.5 t			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ