

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	TPG-FEB80	冷凍バン	FEB80-560790
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
19,389km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長：4,230 mm 幅：1,910 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	－	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	－	カラーカラー	エアサス (種類)	－	
ミッション			バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	／	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		ETC	◎	標準	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	◎		デフ			点検項目	結果	状態
異音	◎		異音	◎		異音	◎	
オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
リターダ	／		デフロック	／		デフロック	／	

特記事項	キャビン汚れ。
記録簿	○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	10	10		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
9	10	10	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F182719	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前方水抜き穴2ケ。庫内PGリモコン付。左観音式サイド扉。断熱リヤ100mmサイド100mm			
直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV32LSC-P	平成30年
【備考】-30℃設定。 1hで+13 → -16℃確認。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-	平成30年
【備考】最大荷重1000Kg。ラジコン付。PG寸法：全長1225mm、全幅1990mm、有効長975mm、有効幅1915mm。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ