

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成26年3月	QKG-FW1EXBG	アルミウィング	FW1EXB-16863		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
384.016km	380PS/279KW	M/T 7速		エア-	長: 9,600 mm	幅: 2,390 mm
					高: 2,620 mm	門高: 2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション 結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ (不具合)	○	アンテナ折れ ボリューム接触不良。
バックカメラ (色)	—	カラー
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト (種類)	—	H I D
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	△	後： 右割れ 右サイドレンズ欠品。
ワイパー	◎	
ミラー	○	左欠品。

点検項目	走行関係	
	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス (種類)	—	リヤエアサス
エアサス (不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。キャブ補修跡有（右ドア、フロントバンパー、ステップ、フェンダー廻り左右交換）。右ビラーヘコミ有。

記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm

	3	5	
	6	0	
0	0	2	0
0	0	0	1
スベア		2	0





タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	スベア	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	

素材：鉄

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W01062	平成26年
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ