

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
UDトラックス		平成30年6月	2PG-CD5CA	アルミ平	JNCMB02COJU-033202	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
29,706km	390PS/287KW	A/T エスコット		エア-	長: 9,500 mm 高: 580	幅: 2,350 mm 門高: 580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	LED
オイル漏れ	○	ロッカーカバー にじみ	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	△	ドライバースサポート 作動不能	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	◎	
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—	カラー	エアサス (種類)	—	リヤエアサス
ミッション			バックカメラ	◎		エアサス (不具合)	◎	
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0	燃料タンク	◎	スチール 200L 200L
クラッチ	/		タコグラフ	◎	アナログ	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 リヤタイヤ（フロント外側両タイヤに割れ・側面傷有り。2本要交換。）

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
	—	—		—	—		
8	8	8	7	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
7	9	7	7	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スベア 14 —				スベア <u>275/80R22.5</u> —			
素材：鉄				備考：リヤタイヤ（フロント外側2本要交換。割れ。）			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	T52250	平成30年6月
【備考】銅材フック9対。スタンション5対。スタンションバー940mm×10本。鳥居前立にバックライト・レバーブロック用棚フック有り。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------