

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年5月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7044806	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
633.657km	210PS/154KW	M/T 6速	エア―	長：6,200mm 高：2,000mm	幅：2,100mm 門高：2,000mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	振動有
オイル混入	◎	サブタンク要清掃
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	○	白煙
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	―	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ(色)	―	カラー
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	△	不動
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト (種類)	―	H I D
ヘッドライト (不具合)	◎	左レンズくすみ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス(種類)	―	
エアサス(不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

記録簿 ()





タイヤ残量			
単位：mm			
	12	13	
	―	―	
4	4	5	5
―	―	―	―
スペア		4	―

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	―	―	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
―	―	―	―
スペア		225/80R17.5	―

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1「E5E2371」	(不明)
【備考】			
直結	菱重	50DAL	
【備考】			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H3-	平成25年2月
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ