
日付: RO3. O4/1	3	U	u J GR	ロロア 車両チ:	I "	ック	シート	Î	音 E	理番号	: C	133037	
車両情報													
車名		左章		型式			形状				車	台番号	
日野 令和 1年1月		1月	2KG-FC2ABG			冷凍バン		FC2AB-108646					
走行馬力			シフト			ブレーキ			ボディ内寸				
32,022km	210F	PS/154KW		M/T 6速			エア・	_		長:6,34 高:2,225		nm 幅:2,282 m nm 門高:2,146 m	nm nm
◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです													
•	エンジ				電装		•				キャし	ゴン	
点検項目	結果	状態		点検項目	結果	1	状態	_	点	検項目	結果	状態	
	0			エアコン	0	:		シ	-		0		
オイル混入	0	••••••	••••	スターター	0	•		^	w K	ライト	•••••		
		•••••	••••		•	· • · · ·	•••••		種類		_	LED	
オイル漏れ	©			オルタネーター	0	. .			ッドラ		0		
水混入	0			パワーウィンドウ	0	:		• • • •	不具合				
水漏れ	0			(運転席)	.	. .		ウ	ィン	/カー	0		
燃料漏れ	0			パワーウィンドウ	0	1		ワ	イバ	۲ <u>–</u>	0		
排気	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	(助手席)	.	. .		≥	ラー		0		
マフラー	0	•••••	•••••	坂道発進装置	0	<u>.</u>			••••	•••••		-00/7:	
		•••••	••••	異常ランプ	0	<u>. I</u>					-	関係	
ターボ	©			オーディオ				_	点	検項目	結果	状態 状態	
冷却水吹き返し	• •			オーディオ		•		/\	ンド	ル	0	:	
7 §	ッショ	ソ		(不具合)	0	1		I.	アサ	ス(種類)	-	リヤエアサス	
_	課:	- 状態		バックカメラ(色)		カ=	5 —	т.	アサ	ス(不具合)	0		
	_	p (/@/		バックカメラ	!			•••	••••		• • • • •	•	
	⊚ .			(不具合)	0	1		• • • • •	••••	ステアリンク	• • • • •	. ;	
ギア抜け(0			電格ミラー	0	•••••	•••••	<u>ال</u>)サス 	0		
クラッチ (o :				• • • • •			燃	料与	シク	: 0	スチール	
異音(o				0		<u> </u>				. .	200L	
オイル漏れ((a)	••••••	•••••	タコグラフ		. <u> </u>		•			デフ		
		•••••	•••••						点		結果	状態	
79-9	.									,,,,,	=	y (12)	
								異	• • • •		0		
								オ	イル	漏れ	0		
								デ	フロ	1ック	/		
								•••	•				


特記事項					
記録簿	()				

<u> </u>	タイヤ残量			タイヤサイズ					
	8	8	<u>単位:mm</u>		225/80R17.5 —	225/80R17.5 —			
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
	スペア	11							
				素材:鉄	備考:				

		性様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	アルナ矢野	MA180707	平成30年11月					
【備考】ラッシング2段、庫内以LED、床型キーストン、水抜き穴4ヶ所、庫内PGリモコン、天井結露防止シート、サイドドア観音式								
直結(スタンバイ付)		TDJS50A-L2	平成30年11月					
世紀(スタンバー刊)	发 里	100330A LZ	平成30年11月					
【備考】-30℃設定、スタンバイ付								
_								
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-	平成30年11月					
備老】是大見降質量1000kg 分	全長1,580mm 全幅2,290mm スト	w パー汔長さ1 300mm						
用 5 / 取八开件只里 1,000NS、 I	三尺 1,555011111 主幅2,255011111 入1	77						

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	無					





【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **庫内** キズ **庫内** へこみ **庫内** 穴あき **外装** へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ