

| 車両情報      |             |             |       |                 |                            |                             |
|-----------|-------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式          | 形状    | 車台番号            |                            |                             |
| マツダ       | 平成27年10月    | TPG-LPR85AN | ドライバン | LPR85AN-7002351 |                            |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         |       | ブレーキ            | ボディ内寸                      |                             |
| 259,881km | 150PS/110KW | M/T 6速      |       | バキューム           | 長: 4,480 mm<br>高: 2,160 mm | 幅: 2,080 mm<br>門高: 2,100 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |                              | 電装関係              |    |            | キャビン            |    |              |
|---------|----|------------------------------|-------------------|----|------------|-----------------|----|--------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態                           | 点検項目              | 結果 | 状態         | 点検項目            | 結果 | 状態           |
| 異音      | ◎  |                              | エアコン              | ◎  |            | シート             | ○  | へたり、汚れ       |
| オイル混入   | ◎  |                              | スターター             | ◎  |            | ヘッドライト<br>(種類)  | —  | ハロゲン         |
| オイル漏れ   | ○  | ロッカーケース<br>エンジン上部にしみ         | オルタネーター           | ◎  |            | ヘッドライト<br>(不具合) | ◎  |              |
| 水混入     | ◎  |                              | パワーウィンドウ<br>(運転席) | ◎  |            | ウィンカー           | ○  | ドアレンズ左右傷     |
| 水漏れ     | ◎  |                              | パワーウィンドウ<br>(助手席) | ◎  |            | ワイパー            | ◎  |              |
| 燃料漏れ    | ◎  |                              | 坂道発進装置            | ◎  |            | ミラー             | ◎  | カバー傷         |
| 排気      | ◎  |                              | 異常ランプ             | ◎  |            | 走行関係            |    |              |
| マフラー    | △  | DPD再生完了しない。<br>サーモ、E/Xフレ交換要。 | オーディオ             | —  | ラジオのみ      | 点検項目            | 結果 | 状態           |
| ターボ     | ◎  |                              | オーディオ<br>(不具合)    | ◎  |            | ハンドル            | ◎  |              |
| 冷却水吹き返し | ◎  |                              | バックカメラ (色)        | —  | カラー<br>カラー | エアサス (種類)       | —  |              |
| ミッション   |    |                              | バックカメラ<br>(不具合)   | ◎  |            | エアサス (不具合)      | /  |              |
| 点検項目    | 結果 | 状態                           | 電格ミラー             | ◎  |            | パワーステアリング       | ◎  |              |
| ギア鳴き    | ◎  |                              | ETC               | ◎  | 標準         | リーフサス           | ◎  |              |
| ギア抜け    | ◎  |                              | タコグラフ             | /  |            | 燃料タンク           | ◎  | スチール<br>100L |
| クラッチ    | ◎  |                              |                   |    |            | デフ              |    |              |
| 異音      | ◎  |                              |                   |    |            | 点検項目            | 結果 | 状態           |
| オイル漏れ   | ◎  |                              |                   |    |            | 異音              | ◎  |              |
| リターダ    | /  |                              |                   |    |            | オイル漏れ           | ◎  |              |

|                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 特記事項 キャブ内汚れ傷 インパネ外し穴有り シフトノブ社外品<br>右テール取り付け割れ アイドリングストップ<br>モータースにてクラッチオーバーホール済 記録簿有り<br>記録簿 ○ | R1/6/22 200920Km時 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

### タイヤ残量

単位: mm

|     |   |   |   |   |  |  |  |
|-----|---|---|---|---|--|--|--|
|     |   |   |   |   |  |  |  |
| 5   |   | 5 |   |   |  |  |  |
| —   |   | — |   |   |  |  |  |
| 0   | 0 | 4 | 5 |   |  |  |  |
| —   | — | — | — |   |  |  |  |
| スベア |   |   |   | 2 |  |  |  |

### タイヤサイズ

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 205/80R17.5 |             | 205/80R17.5 |             |
| —           |             | —           |             |
| 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
| —           | —           | —           | —           |
| スベア         |             | 205/80R17.5 |             |

素材: 鉄      備考:

| 上物仕様                                                                         |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| 上物名                                                                          | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式       |
| ドライバン                                                                        | キタムラ | T15-5180 | 平成27年10月 |
| 【備考】ラッシングレール2段 左サイドスライド扉 庫内灯3ヶ 側面、前面内張下部鉄板張りベニア板穴あき有り<br>サイド門口L型カバー右、欠品。左割れ。 |      |          |          |
| 跳ね上げゲート                                                                      |      | AL-10    | (不明)     |
| 【備考】PG寸法：全長1500mm 全幅2055mm 有効長1255mm 有効幅1920mm 最大荷重1000Kg                    |      |          |          |
|                                                                              |      |          |          |
| 【備考】                                                                         |      |          |          |
| 【上物仕様備考】                                                                     |      |          |          |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 亀裂 |

Figure 1 consists of two diagrams illustrating the layout of a vehicle body. The left diagram shows a side view of a vehicle body with labels for '曲がり' (bend) and '外装キズ' (exterior damage). The right diagram shows a top view of a vehicle body with labels for '外装キズ' (exterior damage) and '外装へこみ' (exterior dent).

| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |