

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年2月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-103636
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
167.645km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,420 mm 幅：2,270 mm 高：2,305 mm 門高：2,107 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）	—	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	—	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャビン汚れ





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
5	6		
—	—		
4	3	2	5
5	2	6	6
スペア	—	14	

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	275/80R22.5
素材：アルミ		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「10-121039-1」	平成24年11月
【備考】ラッシング2段、庫内灯4ヶ、床型キーストン、ジョロダー4列、サイドドア(観音式)、水抜き穴4ヶ所			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SAM-CNA	平成24年11月
【備考】2エバー、-35℃設定			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----