日付: RO3. 05/06

**♥ ロリ GROUP 車両チェックシート** 管理番号:0433055

車両情報											
車名		年式	۲,	型式			形状		車台番号		
UDトラックス		平成27年	₹5月	QKG-CW	5YL改		クレーン付平	CW5YL-30229			
走行	馬力			シフト		ブレーキ	ボディ内寸				
450,353km	km 450PS/331KW M/T H/L 6速			エアー	長:6,610 mm 幅:2,450 高: mm 門高:			mm mm			
O:良好 ○:痛営主行問題な」。 < ):要修理 / :装備無一 / ※紡くまでも当社判断基準によるものです											

⊚:良好 <b>-</b>		問題なし △:	要修理 /:	装備無		社判断基準によるも 		
点検項目	エンジン *結果*	状態	点検項目	電装			キャビ 結果	火態
		<b></b>	,	_			==	
異音	0		エアコン	0		シート	0 /	<b>ヽたり</b>
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	_ <b>-</b>	HID
オイル漏れ	0 パワス	ステホース漏れ	オルタネーター	0		(種類) ヘッドライト	····	
水混入	0		パワーウィンドウ	0		(不具合)	0	
水漏れ	0		(運転席)			ウィンカー	©	
燃料漏れ	0		パワーウィンドウ	• o		ワイパー	0	
排気	0		(助手席)			ミラー	©	
マフラー	© :		坂道発進装置	0		<i>T</i>	走行	現区
ターボ	© :		異常ランプ	0		点検項目	結果	
冷却水吹き返		•••••	オーディオ	<u> </u>			_	
_		•••••	オーディオ	:0	アンテナ伸縮しない	ハンドル	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	ミッション		(不具合)	į	+ m	エアサス(種類)		
点検項目	結果	<b>状態</b>	バックカメラ(色)		日黒	エアサス(不具合)		
ギア鳴き	0		バックカメラ (不具合)	0		パワーステアリング		
ギア抜け	0					リーフサス	0	
クラッチ	0		電格ミラー	0		燃料タンク		スチール
<b></b> 異音	0		ETC	0				200L 200L
オイル漏れ	©	••••••	タコグラフ	:/		•	デフ	
リターダ	: / :					点検項目	結果	状態

点検項目 結果 状態 異音 ② オイル漏れ ③ デフロック ③


特記事項 フロントグリルビス穴。


記録簿 ()

<u>r</u>	タイヤ残量			タイヤサイズ					
	7	7	<u>単位:mm</u>		11R22,5	11R22.5			
		_							
7	7	10	9	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5		
13	12	13	13	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5		
スペア 2 -					ペア	11R22.5			
		_		素材:鉄	備考:				

上物仕様									
メーカー	型式「製造番号」	年式							
山本車体工業	製造番号無し(確認済)	平成27年5月							
【備考】原木車。床面凸凹有り。床一部補修。プロテクタ高さ2470mm。スタンション5対。スタンションバー8本高さ2500mm。									
ヒアブ	105ZT87「105Z00386」	平成26年							
	メーカー 山本車体工業 一部補修。プロテクタ高さ2470mr	メーカー 型式「製造番号」 山本車体工業 製造番号無し(確認済) 一部補修。プロテクタ高さ2470mm。スタンション5対。スタンション/							

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	小	点傷有					





【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	바ビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	<b>床</b> 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	----------------