

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年3月	KQG-FS54VZ	アルミウイング	FS54VZ-530269
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,025.846k	420PS/309KW	M/T 7速	エア－	長：9,614 mm 幅：2,400 mm 高：2,568 mm 門高：2,461 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウインカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎							
マフラー	◎		異常ランプ	○	AMBシステム異常、車間距離システム異常	走行関係		
ターボ	◎		オーディオ	－		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ、エグレ
ミッション			バックカメラ (色)	－	カラー	エアサス (種類)	－	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		ETC	／		リーフサス	◎	
クラッチ	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎		異音	◎		異音	◎	
リターダ	／		オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	◎		デフロック	◎	

特記事項	キャブ内ヤニ汚れ
記録簿	()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	6	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	6	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—				245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
素材: アルミ				備考:			