

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成25年5月	LKG-FTR90S2	塵芥車	FTR90-7002136		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
206,985km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長： 高:	mm 幅： mm 門高：	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	





特記事項
記録簿 有 (H26/5～R2/5)

タイヤ残量			
単位：mm			
4	5		
	－	－	
9	10	11	10
－	－	－	－
スベア		－	－

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	－	－	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
－	－	－	－
スベア		－	－
素材：スチール		備考：ホイールキャップ付き	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	新明和工業	GT108-	平成25年5月
【備考】荷箱型式T102-57302、容積10.2；積載荷重中心位置・荷箱前端より1.940m、プレス式、押出排出、汚水タンク			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】圧縮板ベアリング破損			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ