型式

形状

車台番号

年式

車名


トヨタ		平成20年3月	ADF-KDY23	31	冷凍バン	冷凍バン KDY231-8001184			
走行	\Box	馬力	シフト		ブレーキ			ボディ内寸	
109,016kr	109,016km		M/T 5遠	M/T 5速					mm mm
◎:良好):通常		∴ 要修理 / :	:装備無	無し ※あくまでも当	4社判断基準に	よるもの)です	
r	エンジ	ブン	F	電装	関係	F	キャ	ビン	
点検項目	結果		点検項目	結果		点検項目			-
異音	0		エアコン	0		シート		へたり 、 擦れ	_
オイル混入	0		スターター	0			0	、汚れ	
		ロッカーカバー、		0		ヘッドライト		ハロゲン	
オイル漏れ	įj	クランクシール(フ ロント、リヤ)	, パワーウィンドウ (運転席)	" ⊚		ウィンカー	Δ	後: 右割れ	
水混入	0	*	パワーウィンドウ	7 (6)		ワイパー	0		
水漏れ	0	1	(助手席)	(U)		ミラー	0		
燃料漏れ	0	*	坂道発進装置	/		_	走行	行関係	
排気	0	 	異常ランプ	: 0 :	オイルレベルランプ点 灯。	点検項目			
マフラー	0			įį		リーフサス	0)	
ターボ	0			0	カラー	エアサス		/	
冷却水吹き返し	0			0		パワーステアリ	ング ◎)	
	ミッショ	ン		© /		ハンドル	6) <u> </u>	
点検項目	吉果 二	状態				燃料タンク	0	スチール	
ギア鳴き	© .			上物仕		かいイナンンン	<i>e</i>	9 60L	
ギア抜け	⊚ .		_	上初口 結果		F	デフ	-	
クラッチ	o . ぺ	ダル硬い		\Rightarrow	アルミ	点検項目	結果	状態	
異音	⊚		בייויין אָ	1./L	***************************************	異音	0		-
オイル漏れ	⊚					オイル漏れ	0	. p	
リターダ	/					デフロック	/		
			- 						•


特記事項 106Ps、タイミングベルト交換済(H31/3 走行距離91,122km時)。室内汚れ。ブレーキランプレンズ亀裂。 記録簿 有 (H22/3~R2/2)

F	タイヤ残量		<u> </u>	タイヤサイズ					
			単位:mm						
	2	2							
	_	_							
5	6	5	4						
	スペア				ペア				
				素材:スチール	備考:タイヤサイズ	175/75R15			


上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
冷凍バン	トヨタ車体	KDY231-	平成20年3月						
【備考】カマボコ型キーストン。水抜き穴フロント4ケ。									
	_								
冷凍機/直結	デンソー	SF2	平成20年3月						
【備考】設定温度-7℃。									
【備考】									
1,10 3,1									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	点傷有					





	F	曲がり		曲がり	
0-			外装 へこみ		Ō
				ᆚ	,



【外装】 【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内へこみ	庫内 穴あき	床汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	-----