

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年12月	QPG-FU64VZ	冷凍バン	FU64VZ-500038
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
803,504km	380PS/279KW	A/T イノマツ	エア	長: 9,330 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,240 mm 門高: 2,060 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン シリンダーヘッド左側にしみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項	キャブ内汚れ傷
記録簿	有 (R1/10~R2/10)

タイヤ残量			
単位: mm			
2	2		
—	—		
8	7	0	0
0	0	0	0
スペア	—	—	

タイヤサイズ			
11R22.5	11R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	—	—	—





素材: スチール 備考: スペアホイールのみ

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	LF140671	平成26年11月
【備考】 ラッシング2段、ショロダー4列、キーストン、庫内灯LED、サイドドア			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SAM-CNA	平成26年11月
【備考】 2エバー、-35℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ