

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年4月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7011267
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
709,482km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	プレッシャースイッチにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすす付着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	アンテナ未接続
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材 キズ有り

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	




特記事項	Frショックブッシュ摩耗 キャブ内汚れ・テープ跡 車高灯割れ
記録簿	有（H28/4～R3/3）

タイヤ残量			
単位：mm			
2	1		
	3	3	
3	2	1	3
2	2	3	1
スベア		1	－

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		245/70R19.5	－
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL「W9DD984」	平成27年
【備考】ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ