

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成14年10月	KL-FR1KZHG	冷凍バン	FR1KZH-12728
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
272,817km	370PS/272KW	M/T 7速	エア―	長：9,300 mm 幅：2,200 mm 高：2,200 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	○	ブレーキ摩耗
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミキースト

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	フロントアンダー欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

記録簿 有 ()

タイヤ残量

単位：mm

2	2		
—	—		
1	1	3	3
0	0	5	5
スペア		—	—

タイヤサイズ

11R22.5	11R22.5		
—	—		
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA2825「B020889」	平成14年10月

【備考】



冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TD60,43D	
----------------	----	----------	--

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----