

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成27年2月	QDG-SS1EKDA	トラクタ	SS1EKD-10338		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
373,637km	520PS/382KW	A/T プロシフト 16速	エア―	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	流体式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風が出ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 390ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 ドライブレコーダー付き。PTO付き。※右側サイドガード、左側バッテリーカバー無し。





記録簿 有（H28/2、H30/3）

タイヤ残量			
単位：mm			
	○	○	
	―	―	
○	○	○	○
○	○	○	○
スベア		○	―

タイヤサイズ			
	―	―	
	―	―	
―	―	―	―
―	―	―	―
スベア		―	―
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	U-22-A 「EZ-28614」	平成27年
【備考】 対応荷重22000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ