

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成26年7月	QKG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-11910		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
277,139km	410PS/302KW	A/T エスコット 12速		エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	マフラーカバーへこみ
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	○
ギア抜け	◎	○
クラッチ	◎	○
異音	◎	○
オイル漏れ	◎	○
リターダ	／	○

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
		カーナビ

バックカメラ	◎	カラー トリッカー連結時のみ
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ、ビス穴有り。多目的ディスプレイ付。

記録簿 有（H27、7→R2、7）

タイヤ残量

単位: mm





	2	3	
	—	—	
6	7	7	6
—	—	—	—
スベア		14	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
—	—	—	—
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CP-1300A 「K42288」	平成26年
【備考】キャパシティー13000kg。第五輪荷重9600kg。躍場アルミ綯板張り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ