



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	クランクシール（フロン ト、リヤ） にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	/				
燃料漏れ	◎	サブライポンプ しみ	異常ランプ	△	E/Gシステム EGRバルブ不具合			
			オーディオ	◎		走行関係		
排気	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		ETC	◎	標準	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	○	オイルホース オイルホースしみ
ミッション						ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎		床材質	/	鉄板 踊り場鉄綿板張り。	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

記録簿 有 (H28,5~R2,5)

素材：スチール 備考：フロントスタットレスタイヤ。 リヤ再生タイヤ。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------