

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年7月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7000105
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
734,655km	210PS/154KW	A/T	エアー	長: 5,259 mm 幅: 2,139 mm 高: 1,851 mm 門高: 1,821 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		エンジン始動不良の為 確認不可	エアコン		エンジン不良の為確認 不可	シート	○	破れ、へたり、 汚れ
オイル混入	◎		スターター		エンジン不良の為確認 不可	ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター		エンジン不良の為確認 不可	ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎							
排気		エンジン始動不良の為 確認不可	坂道発進装置		エンジン不良の為確認 不可	走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	異常ランプ		エンジン不良の為確認 不可	点検項目	結果	状態
ターボ	○	オイルにじみ	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返		エンジン始動不良の為 確認不可	バックカメラ	◎	カラー	エアサス		
ミッション			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	ETC	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き		エンジン不良の為確認 不可	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 120L
ギア抜け		エンジン不良の為確認 不可	上物仕様			デフ		
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音		エンジン不良の為確認 不可	床材質	/	アルミ キーストン	異音		エンジン不良の為確認 不可
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項

記録簿 有 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10		10		225/80R17.5		225/80R17.5
	—		—		—		—
1	5	3	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		7	—		225/80R17.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA4537 「BB70588」	平成19年7月
【備考】			
冷凍機／直結	デンソー	CGA708	(不明)
【備考】-32℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ