

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-16786
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
627,995km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長:6,210 mm 幅:2,390 mm 高:2,410 mm 門高:2,310 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	エアコンパネル球切れ	シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホース エアド라이어下部オイル吐出。インタークーラーホースオイルしみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	割れ、キャップ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	電源スイッチ接触不良	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							




特記事項 ドライブレコーダー付。※エンジンかなり悪い。

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	3	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	13	—		スベア	225/80R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「519C2890」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3つ、引出し床フック5対、※後方部雨漏り有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----