

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年2月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7042348	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
133.507km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,440 mm 高:2,220 mm	幅:2,080 mm 門高:2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ ロッカーカバー 滲み。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	冷えない 風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	○	レギュレーターガタ
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ フロアマット破れ。

記録簿 無○

タイヤ残量





単位: mm

	4	4	
	—	—	
3	3	4	3
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2JB307」	平成24年11月
【備考】左側スライドドア、ラッシングレール1段、庫内灯3ヶ所(LED)、丸カンフック3対、90度ストッパー左右。※左後方上部シミ有。ボデー年式違い。※元ボトルカーの為、要構造変更。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ