

| 車両情報      |             |             |            |               |                      |                       |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状         | 車台番号          |                      |                       |
| 日野        | 平成23年5月     | LKG-SH1EDAG | トラクタ       | SH1EDAG-10532 |                      |                       |
| 走行        | 馬力          | シフト         |            | ブレーキ          | ボディ内寸                |                       |
| 544,582km | 410PS/302KW | セミA/T       | プロシフト 1 2速 | エア－           | 長：<br>mm<br>高：<br>mm | 幅：<br>mm<br>門高：<br>mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |               | キャビン   |    |          |
|-------|----|----|----------|----|---------------|--------|----|----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態            | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |               | シート    | ○  | へたり、タバコ穴 |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |               | ヘッドライト | ◎  |          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |               | ウィンカー  | ◎  |          |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |               | ワイパー   | ◎  |          |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |               | ミラー    | ◎  |          |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |               | 走行関係   |    |          |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | △  | EBS、PCSOFF点灯。 | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |               | リーフサス  | ◎  |          |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  |               | エアサス   | ◎  | リヤエアサス   |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |               | パワステ   | ◎  |          |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  |               | ハンドル   | ○  | 擦れ       |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ          | 燃料タンク  | ◎  | 390L     |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |               | デフ     |    |          |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態            | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| クラッチ  | /  |    | 床材質      | /  |               | 異音     | ◎  |          |
| 異音    | ◎  |    |          |    |               | オイル漏れ  | ◎  |          |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |               | デフロック  | /  |          |
| リターダ  | ◎  |    |          |    |               |        |    |          |





特記事項 室内汚れ、ヤニ汚れ。

記録簿 ( )

| タイヤ残量 |   |     |   | タイヤサイズ       |              |              |              |
|-------|---|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 単位：mm |   |     |   |              |              |              |              |
| 5     | 7 |     |   | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |              |              |
| —     | — |     |   | —            | —            |              |              |
| 1     | 0 | 2   | 2 | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| —     | — | —   | — | —            | —            | —            | —            |
| スベア   |   | 6   | — | スベア          |              | 11R22.5 16PR | —            |
| 素材：   |   | 備考： |   |              |              |              |              |

| 上物仕様 |      |          |    |
|------|------|----------|----|
| 上物名  | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| カバー  | ソーシン | HMV-13-A |    |
| 【備考】 |      |          |    |
|      |      |          |    |
| 【備考】 |      |          |    |
|      |      |          |    |
| 【備考】 |      |          |    |
|      |      |          |    |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|