

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
三菱ふそう	平成15年6月	KL-MS86MS	観光バス	MS86MS-20045		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
401.811km	430PS/316KW	M/T 6速	エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎	ロッカーカバー 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	/		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	/		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	TV,DVD,カセット付（作動確認済）。			
ターボ	/		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	/		リーフサス	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		エアサス	◎	総輸入エアサス ニーリング付。
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
クラッチ	◎		床材質	/		燃料タンク	◎	スチール 400L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項 室内汚れ、傷。ボデー各部看板消し塗装。 記録簿 無（）
--

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8			12R22.5	12R22.5	
	—	—			—	—	
8	4	4	6	12R22.5	12R22.5	12R22.5	12R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		2	—			12R22.5	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	三菱自動車バス製造	31-7202	平成15年5月
【備考】62人乗り（補助席11席、ガイド席1席）。モケットリクライニングシート。前側吊り下げモニター。折りたたみ式自動ドア。貴通トラック（扉2対）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------