

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成28年8月	QPG-CD5ZA	アルミウィング	JNCMM60C7GU006118	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
398.927km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エアー	長:9,640 mm 高:2,490 mm	幅:2,400 mm 門高:2,410 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。タコグラフィ欠品。インパネポケット欠品。フロントグリルがた有。スベアータイヤ欠品。

記録簿 有 (R2/8)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	5	
	—	—	
0	0	0	0
7	4	3	6
スペア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
スペア	—	—	
素材：スチール	備考：リヤスタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DX101」	平成28年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ