

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成16年6月	KR-NKR81EP	高所作業車	NKR81E-7042293
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
109,229km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	○	開閉時キ音	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	○	残量少ない	点検項目	結果	状態			
異音	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ
記録簿 有 (H28/9,H29/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	5			-	-		
-	-			-	-		
6	7	7	7	-	-		
-	-	-	-	-	-		
スベア		-	-	スベア		-	-
素材: スチール				備考: 70R16 12PR			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	エスマック	TS100 「S039」	平成16年6月
【備考】 最大作業高: 9.9m 積載荷重: 200kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ