

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年12月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7012728
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,235,811km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	○	冷却水内オイル混入有	スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	△	チャージランプ点灯有 チャージ不良	ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	選曲ボタン欠品	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/		異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項  
記録簿 ( )

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
4	3	6	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
シャーシ			
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ