

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年2月	PKG-RU1ESAA	観光バス	RU1ESA-41385
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
594,768km	380PS/279KW	M/T 6速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	後部にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	CD,DVD,カラオケ（作動確認出来る）。
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	HID レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ステー錆

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	/	
エアサス	◎	総輪エアサス クローチング付き。車高調整（フェリー）スイッチ付。
パワステ	○	オイルクーラー済み。
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 室内汚れ傷。Fショックアブソーバー滲み。E/Gオイルパン下部へコミ。昇降口下部腐食あり。ボデー各部看板跡、キズあり。
CD,DVD,カラオケ,リモコン欠品。

記録簿 有 (H20/8~R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		295/80R22.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
バス	J BUS	BYS0344K	平成19年
【備考】57人乗り。補助席11席（ガイド席含む）。モケットリクライニングシート。前側吊り下げモニター。自動スイングドア。ボトルクーラー付。運転席後コンセント2口付。貫通トランク（扉3対）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------