

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年5月	TKG-FK71F	アルミ平	FK71F-580456	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
372,970km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：5,760 mm 高：700 mm	幅：2,150 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアレンズ傷。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠品。			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ傷。右フォグランプ不灯。右ステップスカート割れ。シートデッキ付。シフトワイヤー渋り。

記録簿 有 (H25/8～R3/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	3			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
2	0	0	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		225/90R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	3H1-3S	平成25年
【備考】 リヤ左フェンダー割れ。リヤ煽り高さ600mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】