

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |

| エンジン  |                      |
|-------|----------------------|
| 点検項目  | 結果 状態                |
| 異音    | ○ 振動有                |
| オイル混入 | ◎                    |
| オイル漏れ | △ ターボ                |
| 水混入   | ◎                    |
| 水漏れ   | ◎ 冷却水ライン<br>漏れ修理あとあり |
| 燃料漏れ  | ◎                    |
| 排気    | ○                    |
| マフラー  | ○ テールパイプすず付着         |
| ターボ   | △ オイルにじみ、もれ          |
| 冷却水吹返 | ◎                    |

| 点検項目     | 電装関係 |            |
|----------|------|------------|
|          | 結果   | 状態         |
| エアコン     | ◎    |            |
| スターター    | ◎    |            |
| オルタネーター  | △    | チャージランプ点灯有 |
| P/W（運転席） | ◎    |            |
| P/W（助手席） | △    | 不動         |
| 坂道発進装置   | ◎    |            |
| 異常ランプ    | ◎    |            |
| オーディオ    | △    | 操作不良       |
| バックカメラ   | ◎    | カラー        |
| 電格ミラー    | ◎    |            |
| ETC      | ／    |            |
| タコグラフ    | △    | アナログ<br>不動 |

| 点検項目   | キャビン |             |
|--------|------|-------------|
|        | 結果   | 状態          |
| シート    | ○    | 破れ、へたり      |
| ヘッドライト | ◎    | ハロゲン        |
| ウィンカー  | ◎    |             |
| ワイパー   | ◎    |             |
| ミラー    | △    | キャップ<br>右欠品 |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス            |
| パワステ  | ◎    |                   |
| ハンドル  | ○    | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>400L 400L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション |       |
|-------|-------|-------|
|       | 結果    | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎     |       |
| ギア抜け  | ◎     |       |
| クラッチ  | ◎     |       |
| 異音    | ◎     |       |
| オイル漏れ | ◎     |       |
| リターダ  | ◎     | 永久磁石式 |

| 点検項目 | 結果 | 状態           |
|------|----|--------------|
| 床材質  | /  | アルミ<br>キーストン |





特記事項  
記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 0 | 0 |   |
|     | — | — |   |
| 0   | 0 | 0 | 0 |
| 0   | 0 | 0 | 0 |
| スペア |   | 0 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |
| <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> | <u>275/80R22.5</u> |
|                    |                    |                    |                    |
|                    | スペア                | <u>275/80R22.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：再生              |                    |                    |



【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|