

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年4月	QPG-FU64VZ	冷凍パン	FU64VZ-521365
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
335,568km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,430 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ カマボコ型キーストン

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ カマボコ型キーストン 。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	△	H I D、左不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

点検項目	デフ	結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 小物入れ欠品。

記録簿 有 (R1/6~R3/6)

タイヤ残量

単位: mm





11	8		
—	—		
6	7	6	6
5	6	6	6
スベア		0	—

タイヤサイズ			
	<u>295/80R22.5</u>	<u>295/80R22.5</u>	
	—	—	
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>スペア</u>	<u>295/80R22.5</u>	—	
素材：スチール	備考：フロント右側タイヤ段減り。		

素材：スチール 備考：フロント右側タイヤ段減り。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	「90-160392-1」	平成29年2月
【備考】ラッシング2段、ジョロダーレール4列、カマボコ型キーストン、天井結露防止シート、庫内灯5ヶ、90度ストッパー。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF 「699300332BL」	平成29年2月
【備考】-30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------