

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年3月	LKG-FS55VZ	冷凍バン	FS55VZ-500544
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,066,983km	380PS/279KW	A/T イノマツト 1 2速	エア－	長：9,310 mm 幅：2,285 mm 高：2,444 mm 門高：2,408 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり 肘置き破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	／	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	総輪エアサス
クラッチ	／		床材質	／	アルミ	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	200L 300L
リターダ	／					点検項目		
						結果	状態	
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 室内汚れ、ビス穴、車両フロント部飛び石多数

記録簿 有 (H24/5・H30/3～R2/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
11	11			265/70R19.5	265/70R19.5		
12	10	4	4	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
2	2	3	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア		3	－	スベア		265/70R19.5	－
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	「110855」	平成23年12月(不明)
【備考】左サイドドア、ラッシング3段、ジョロダー4列、水抜き穴4か所、庫内灯LED、結露防止シート			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CN	(不明)
【備考】電源入らない			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----