

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年8月	KS-FW1EXWJ	アルミウィング	FW1EXW-13649	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
511,993km	360PS/265KW	M/T 7速	エアー	長:9,610 mm 高:2,290 mm	幅:2,340 mm 門高:2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異音ランブ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーレンズ 傷

点検項目	走行関係 結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輻エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 *キャブ、ボデー文字消し塗装。キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。

記録簿 無()

タイヤ残量





単位：m

	8	8	
	0	2	
9	10	11	11
8	10	10	10
スペア		0	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	579A5968	平成17年
【備考】引き出しフック7対。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----