

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	QDG-EXZ52AJ	トラクタ	EXZ52AJ-7000680
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
266,200km	520PS/382KW	M/T H/L 8速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	アッパーホース膨らみ要交換。	P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	○		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	不動	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	アルミ400L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎			/	サビ、腐食穴あき有。	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							

特記事項 ※R2/01月:走行239,658km時ディーラーにて、ミッションAssy(リビルト品)交換、クラッチオーバーホール。キャブ内汚れ傷。





記録簿 有 (H27/3~R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	1			295/80R22.5	295/80R22.5		
0	0	0	0	—	—		
1	0	0	2	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	0	—		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
				スペア	295/80R22.5	—	—

素材: スチール 備考: フロント、リヤサイズ違い。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	CD2000「K28142」	平成26年4月
【備考】キャパシティー: 20000Kg。軸重: 23095Kg。隣接軸重: 60940Kg。作業灯3ヶ。回転灯2ヶ。ステンレス物入2ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----