



お客様ご依頼内容

営業担当者

矢野正

1/4

受付日	納車予定日	ユーザー名	型式・車体番号	形状
R4. 2 / 28	R4. 3 / 18	吉田運輸倉庫(株)	LPG- FTR90-7006539	7L-ン平

登録地	登録区分	希望No.	ペイント ・ 電光
福岡	自家用 ・ 事業用		
車両登録 (モリティス ・ 回送者) ETCセットアップ2.0 (有 ・ 無)			

清掃	現状販売	A・B・C	外装洗車	A・B・C	キャブ内 清掃	A・B・C	ボデー 内 清掃	A・B・C
----	------	-------	------	-------	------------	-------	----------------	-------

清掃状態区分 A: きちんと(キャブ内ヤニ取り) B: 大きなゴミは取る、エアーで吹かす C: 何もしない

整備	車検一式(久留米以外は予備検)	3か月点検
↑ 該当項目にレ点 ※記録簿付		
☒ E/Gオイル	☐ デフオイル	☐ M/Tオイル
☐ エアーエレメント	☐ 燃料エレメント	☒ ラジエーター水
☐ オイルエレメント	☐ シート	☐ キー類(付属品含む)
☐ タイヤ	☐ フロントガラス(無色 ・ ぼかし有り(青 ・ 緑)	

修理要望箇所	その他
リコール対応(対象番号1-4842) モリティス	作業(いすゞにて作業)

電装		
☒ バッテリー	☒ ETC	☐ 冷凍機
☒ 保安灯火	☒ その他灯火類	☒ バックカメラ
☒ エアコン・ヒーター類	☐ 灰皿 ・ 小物入れ	


修理要望箇所	その他

調整:A 板金:B 清掃:C 脱着:D 測定:F 研磨:G オーバーホール:OH 洗浄:J 注入:K 給油:L 補給:M 充電:N 分解:O

塗装:P 修理:△ 修正:R 整備:S 締付:T エア抜き:U 点検:V 取外し:W 交換:X 溶接:Y 取付け:Z

ラジコン操作も確認のこと

2/4




ミラー・スラー
メッキ交換


コーナーパネル
メッキ交換

フロントグリルメッキ交換


バンパーメッキ交換



スラカー
貼リ



スラカー
貼リ





修理要望箇所	その他
・ミラー、スラー、フロントグリル、バンパーをメッキに交換（モリタスにて作業） ・スラカー貼リ（ヒナソにて作業） ・メッキスラー左右、メッキグリル（モリタスからいすゞに注文） ・メッキミラーカバー、メッキバンパー、コーナーパネル（モリタスからカットフェニに注文）	・クレーンエラコード「10」修理


塗装	下回り塗装	(サイドガード・ホイール) 該当項目の場合は○で囲む
----	-------	------------------------------



キャブ、台枠塗装







修理要望箇所	その他
・キャブ、台枠塗装（長己自動車にて作業）	

★★★[WOP400]★★★ 00318

10-4000

品川 100か7352, 7006539, 移転登録

4. 1.25

メッセージ内容

あなたの車両は、リコール届出（対策番号 1-4842）がなされていますので、未対策の場合には、速やかにもよりの販売店に行き、改善措置を受けて下さい。

<Recall Notice>

Since your vehicle has been recalled, you should contact your dealer to arrange for the recall repair as soon as possible.

【リコール内容】

中型トラック及びバスの燃料噴射装置において、インジェクタ取付ボルトの締付トルク指示が不適切なため、インジェクタガasketのシール性が不足しているものがある。そのため、燃焼ガスが漏れてインジェクタ取付ボルトが緩み、振動が大きくなつて当該ボルトが折損し、エンジンが停止して走行できなくなるおそれがある。

