

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年9月	QPG-FR1EZE	冷凍ウィング	FR1EZE-10320
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
667,859km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,430 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,280 mm 門高: 2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ へたり
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ ステンレス 300L 300L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項
記録簿 有 (H29/9~R3/9)

タイヤ残量

単位: mm





	14		14	
	—		—	
14	14	14	14	14
14	14	14	14	14
スベア		15	—	

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	「16W-07490」	平成28年9月
【備考】ラッシング3段、床かまぼこキーストン、庫内灯10個、水抜き穴4個			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA	平成28年9月
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------