

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成22年3月	PDG-CYJ77W8	コンテナ車	CYJ77W8-7005121	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
357,225km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,810 mm 高： mm	幅：2,480 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近しみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後：左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板 縞板張り。	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。左右フォグランブ水混入。右ガーニッシュグロメット欠品。左ドアガーニッシュ割れ。





記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		245/70R19.5	245/70R19.5		
	10	11		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				245/70R19.5			
0				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	喜多村製作所	T50363	平成22年3月
【備考】 JRコンテナ（2個積み）。ツイストロック（緊締装置）5対（31フィート、20フィート用ツイストロック付）。半自動中央緊締装置2対。			

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】