

| 車両情報 |         |           |         |                                 |
|------|---------|-----------|---------|---------------------------------|
| 車名   | 初年度登録   | 型式        | 形状      | 車台番号                            |
| アロー  | 平成17年6月 | ARSTC035- | セミトレーラー | -福 [91] 5421福                   |
| 走行   | 馬力      | シフト       | ブレーキ    | ボディ内寸                           |
|      |         |           | エア      | 長：<br>高：mm<br>幅：<br>mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |    |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    | エアコン     | ／  |    | シート    | ／  |    |
| オイル混入 | ／  |    | スターター    | ／  |    | ヘッドライト | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    | オルタネーター  | ／  |    | ウィンカー  | ◎  |    |
| 水混入   | ／  |    | P/W（運転席） | ／  |    | ワイパー   | ／  |    |
| 水漏れ   | ／  |    | P/W（助手席） | ／  |    | ミラー    | ／  |    |
| 燃料漏れ  | ／  |    | 坂道発進装置   | ／  |    |        |    |    |
| 排気    | ／  |    | 異常ランプ    | ／  |    | 走行関係   |    |    |
| マフラー  | ／  |    | オーディオ    | ／  |    | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ターボ   | ／  |    | バックカメラ   | ／  |    | リーフサス  | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ／  |    | 電格ミラー    | ／  |    | エアサス   | ／  |    |
|       |    |    | ETC      | ／  |    | パワステ   | ／  |    |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |    | ハンドル   | ／  |    |
|       |    |    |          |    |    | 燃料タンク  | ／  |    |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ／  |    | 床材質      | ／  |    | 異音     | ／  |    |
| ギア抜け  | ／  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ／  |    |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |    | デフロック  | ／  |    |
| 異音    | ／  |    |          |    |    |        |    |    |
| オイル漏れ | ／  |    |          |    |    |        |    |    |
| リターダ  | ／  |    |          |    |    |        |    |    |


特記事項 6台積み。

記録簿    ( )

| タイヤ残量   |   |   |    | タイヤサイズ      |   |   |             |
|---------|---|---|----|-------------|---|---|-------------|
| 単位：mm   |   |   |    |             |   |   |             |
| —       | — | — | —  | —           | — | — | —           |
| —       | — | — | —  | —           | — | — | —           |
| 10      | — | — | 10 | 315/80R22.5 | — | — | 315/80R22.5 |
| スベア     |   |   |    | —           | — | — | —           |
|         |   |   |    | スベア         | — | — | —           |
| 素材：スチール |   |   |    | 備考：         |   |   |             |

| 上物仕様           |         |               |         |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 上物名            | メーカー    | 型式「製造番号」      | 年式      |
| 車両運搬車          | 矢野特殊自動車 | ARSTC035「002」 | 平成17年6月 |
| 【備考】油圧式、アルミ歩み。 |         |               |         |
|                |         |               |         |
| 【備考】           |         |               |         |
|                |         |               |         |
| 【備考】           |         |               |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       |    |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|