

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-512135	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
556,557km	380PS/279KW	A/T イノマツ 1 2速		エア-	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	オイルパン割れ。オイル漏れ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャンピング		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ シートカバー付。
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。

記録簿 有 (H29/12~R2/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	5	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	バブコ	5Z9A9044	平成27年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------