

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	デールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ ビニールシートカバー 破れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
バウステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	鉄板

記録簿 有 (H28/12~R3/4)





タイヤ残量

単位: mm

9	9		
—	—		
12	12	12	11
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------