

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年3月	2PG-FU75HZ	冷凍パン	FU75HZ-500096
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
128,723km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット	エア-	長: 9,350 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	ロッカーケース にじみ程度。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	／	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	継続エアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リタターダ	／					燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項 コーナリングアシスト、アイドリングストップ付き。※フロントパネルビス穴。

記錄簿 有 (R3/9)

タイヤ残量

単位：mm

3

3

—

—

6

5

7

6

6

6

5

5

スベア

0

—

タイヤサイズ

295/80R22.5

295/80R22.5

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

スベア

295/80R22.5





—

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8378-2 「B170769」	平成29年10月
【備考】ジョロダー 4列、ラッシング2段、天井結露防止シート、LED庫内灯2列、エアリブ、水抜き穴3ヶ所、左サイドドア観音開き。※上物年式違い、後方結露防止シート付き。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF 「799100860BL」	平成29年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------