
B付:R04. 04/01		ロロア 車両チェックシート			管理番号: OC123226			
			<u> </u>	車両	情報			
車名	3	初年度登録	型式		形状		車台番号	
アロー		平成18年2月	ARSTC035A-		セミトレーラー	福[91]649福		
走行		馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸		
					エアー	長:高:	mm 幅: mm 門高	mm : mm
②:良好	〇:通常	常走行問題なし △:	要修理 /	:装備無	し ※あくまでも	当社判断基準によ	るものです	
7	エンジン	ソ	F	電装関	系	F	キャビン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/	•••••	ウィンカー	/	
水混入	/	•••••	P/W (運転席)	/	•••••	ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W(助手席)	/	•••••	ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/	•••••			
排気				/		F	走行関係	
マフラー		•••••	オーディオ		•••••	点検項目	結果	状態
・・・・・ ターボ		•••••	バックカメラ	· / · ·	•••••	リーフサス	0	
冷却水吹返	· '/ · ·	•••••		/	•••••	エアサス		
	•	•••••			•••••			
7	ミッシ		ETC		•••••	パワステ	.	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	<u>.</u>		ハンドル	.	
ギア鳴き	/		•	上物仕	様	燃料タンク	<u>ii</u>	
ギア抜け	/	•••••	点検項目	結果	状態	•	デフ	
クラッチ	/	•••••	床材質	/		点検項目	結果	状態
••••••• 異音	/	•••••			•••••	異音		
オイル漏れ	7					オイル漏れ	! / !	•••••
リターダ		•••••				デフロック	1/	•••••
······	.i	•••••				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.i.í i	•••••
特記事項66	台積み †	サーフェーサー塗装						
	()							
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ								
		単位:mm						
	- <u>-</u>							
5 –			315/80R2	2.5			315/8	BOR22.5
スペア								<u> </u>

スペア 素材:スチール 備考:左タイヤ側面キズ

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
キャリア	矢野特殊自動車	ARSTC035A 「001」	平成18年2月						
【備考】アルミ道板×2 左右前フ	レーム外側補強跡 アウトリガー腐食	食 右タイヤ周り腐食穴あり バルフ	ブロック不良						
キャリア	矢野特殊	AYS433-1 F060003J	平成18年2月						
【備考】									
【備考】									
4									

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	ф					



サビ 補修跡 割れ