

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年8月	PJ-FY50JY	クレーン付平	FY50JY-540159
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
674.818km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 7,280 mm 幅: 2,300 mm 高: 1,130 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き ハードディスク欠品。
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウイinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフ物入蓋欠品。エンジンサイドカバー腐食穴有。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3	0			275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—			—	—	
1	2	0	3	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
3	0	3	2	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア				スベア	275/80R22.5	265/70R19.5	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】荷台ステンレス。床へコミ有。水抜き穴前後2対。前立て、リヤ膨らみ（曲がり）有。リヤ煽り溶接止め（開閉不可）。			
クレーン／クレーン	ヒアブ	144E-3 CLX 「14407607」	平成19年
【備考】4段ブーム。2.90 t。大型電磁リフティングマグネット付。ドラムグリップパー付。油圧シリンダー滲み。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------