

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年11月	KQG-FR1EXBG	アルミウィング	FR1EXB-13076
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
708,653km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト	エア-	長: 9,660 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,430 mm 門高: 2,340 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量調整不良	シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
			P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
水漏れ	○	ラジエーター アッパータンクにしみ 跡	坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ターボ	○	オイルにしみ	電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	◎	流体式						
デフ						点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H25/10~R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>		
	—	—		<u>—</u>	<u>—</u>		
1	3	5	6	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
2	4	2	3	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>	<u>275/80R22.5</u>
スベア				<u>スベア</u>	<u>—</u>	<u>275/80R22.5</u>	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXL-LJAADJ 「2KX6859」	平成24年11月
【備考】エアージャロダー4列、ラッシング2段、引出しフック10対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ