

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果
シート	◎ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	○ リヤ左レンズひび。
ワイパー	◎
ミラー	○ キャップ 欠品。




走行関係	
点検項目	結果
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
バンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋欠品。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H31/2~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	5	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考: リヤ4本再生タイヤ、ひび有。			



【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------