

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年9月	KL-FU54JUJZ	平ボディ	FU54JUJZ-532162
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,456,308km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,520 mm 幅：2,400 mm 高：770 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	冷えない	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
オイル漏れ	○	リヤシール				オイル漏れ	◎	
リタダ	／					デフロック	／	


特記事項 フレーム折れ

記録簿 有 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
3	3	5	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
9	8	8	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア					295/80R22.5	—	
				素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「GK4610」	平成16年9月
【備考】床フック15対 作業灯2個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	大	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----