

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年6月	KQG-FU54VZ	ドライバン	FU54VZ-532152	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
368,025km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 高: 2,440 mm	幅: 2,320 mm 門高: 2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルクーラー付近 しみ。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リターダ	/

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス スーパードライブ付。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。導風板看板レンズ欠品。
※R2/12月：走行342,770km時クラッチOH済
記録簿 有（H27/5～R2/12）

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	9	7	
	—	—	
0	0	1	0
0	0	0	0
スベア		5	5

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		295/80R22.5	275/80R22.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-130384-1	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。前面ベンチレーター2ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------