

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成27年1月	KQK-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-30458
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
456,592km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長:9,640 mm 幅:2,410 mm 高:2,650 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異音ラップ	◎				
マフラー	◎		オーティオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール300L
リターダ	/							
			床材質	/	木材			
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	◎					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。タコグラフ欠品。インパネポケット欠品。助手席ドア灰皿蓋欠品。キャブ外側補修塗装有。スターターキー1本、スペアキー2本、キーレスリモコン1ヶ、セキュリティスイッチ2ヶ、尿素タンクキャップキー1本、ボデーキー2本。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	0	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
	1	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	5	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	
素材：スチール				備考：スベアータイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DV606」	平成27年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------