

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成05年9月	U-FN3FPBA	粉粒運搬車	FN3FPB-10019		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
314,505km	PS/KW	M/T 6速		エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	ハロゲン
オイル漏れ	◎	にじみあり ロッカーカバー	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	○	動きが悪い	ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	左サイドアンダー欠品
排気	○	高負荷時 白煙	異常ランプ	◎	ABS	走行関係		
マフラー	○	入口側漏れ	オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ	/		オーディオ (不具合)	◎		ハンドル	○	擦れ
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	
ミッション			バックカメラ (不具合)	/		エアサス (不具合)	/	
点検項目	結果	状態	電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア鳴き	△	不明	ETC	/		リーフサス	◎	
ギア抜け	△	不明	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 400L
クラッチ	△	ペダル底なし	デフ			点検項目	結果	状態
異音	△	不明	点検項目	結果	状態	異音	△	不明
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1			11R22.5	11R22.5		
2	0			11R22.5	11R22.5		
1	2	5	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		11R22.5	—
素材: 鉄				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	極東	KT11-40-	
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ