

Bld: R04. 06/08 <b>リロ BROUP 車両チェックシート</b> 管理番号: 0534009									
車両情報									
車名		初年度登録	型式		形状	車台番号			
三菱ふそう	<b>,</b>	平成16年3月	KK-FK710	GC	散水車	FK	(71GC-76	66236	
走行		馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
81,884km		180PS/132KW	M/T 6	速	エアー	長:	mm 幅 mm 門		
②:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです									
<b>y</b>	ンジン		•	電装関係		<b>"</b>	キャビン	,	
点検項目 結	果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	
異音    《	9		エアコン	⊚		シート	〇 擦:	れ、汚れ	
オイル混入 (	9		スターター	0		ヘッドライト	∅ /\	ロゲン	
オイル漏れ	9		オルタネーター	©		ウィンカー	0		
水混入	9		P/W(運転席)	0		ワイパー	0		
水漏れ	9		P/W(助手席)	0		ミラー	0		
燃料漏れ	9		坂道発進装置	/		_			
排気(	9		異常ランプ	© .			走行関係		
マフラー (	<b>)</b>		オーディオ	©		点検項目	結果	状態	
ターボ /	<u> </u>		バックカメラ	/		リーフサス	0		
冷却水吹返	9		電格ミラー	/		エアサス	/		
<b>y</b> = 1	ッショ	ン	ETC	/		パワステ	0		
	果	状態	タコグラフ			ハンドル	〇 擦	n	
ギア鳴き	9		•	上物仕様		燃料タンク	© 10	OOL 樹脂タンク	
ギア抜け(	<b>:</b>	•••••	点検項目	結果	状態	•	デフ		
	) ()	•••••	床材質	/ 木材		点検項目	結果	状態	
異音(	·	•••••				異音	0		
オイル漏れ(	••••	•••••				スコ オイル漏れ	©		
リターダ	/	•••••				デフロック	7		
	····	•••••					.i		
特記事項 ※H29	9/09F	目: 走行72.458km時	クラッチOH済。キ	Fャブ内汚れ	<b>傷。ヒューエルボタ</b> )	ンノブ欠品。スタ	ーターキー	-1本、スペアー無。	
特記事項 ※H29/09月:走行72.458km時クラッチOH済。キャブ内汚れ傷。ヒューエルボタンノブ欠品。スターターキー1本、スペアー無。 記録簿 有(H23/2~R3/1)									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ									
		単位:mm							
8	8	1		_			_		
一	$\equiv$	- 1			_	_			
							_		
8 8	7	8					- —		
	_					_			
Z^Y 9 — Z^Y — — —									
	素材: スチール								

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
散水車	不明								
【備考】*コーションプレート欠品 散水銃。*作動確認済。	。タンク容量3900L。前後強制散水	((4力所独立)。電気操作式。自吸式	式。吸水ホース。散水ホース。						
【備考】									
【備考】									

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ŋ,	点傷有					





【外装】 【ボデー内】 **外装** キズ **床** 汚れ **外装** へこみ **庫内** へこみ **庫内** キズ **庫内** 穴あき うき 曲がり サビ 補修跡 割れ