

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

点検項目	エンジン	結果	状態
異音	◎		
オイル混入	◎		
オイル漏れ	◎		
水混入	◎		
水漏れ	◎		
燃料漏れ	◎		
排気	◎		
マフラー	◎		
ターボ	◎		
冷却水吹返	◎		

点検項目	電装関係 結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 編板張り。

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スペアキー1本、ポデーキー1本、コードBOXフタキー1本。

記録簿 有 (H30/5~R4/1)





タイヤ残量

単位: mm

2	3
—	—
6	7
7	6
—	—
スベア	12
—	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スベア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール 備考：フロントタイヤ左右段減り。			

素材：スチール 備考：フロントタイヤ左右段減り。



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------